巻末資料 4

阪神・淡路大震災

報道写真

朝日新聞社提供

地震が引き金となって発生した火災は、崩れ落ちガレキの山となった
木造家屋を次々に襲っていった
（平成７年１月 17 日、神戸市長田区、ＪＲ新長田駅近くで）



朝日新聞社提供

阪神電鉄・大石一新在家間では高架の道床が崩れ、
走ってきた電車が脱線した
（平成 7 年 1 月 17 日、神戸市灘区で）

朝日新聞社提供

阪神高速道路の倒壊

（平成７年１月17日）

朝日新聞社提供

ヨーロッパの駅舎をモデルにした阪急三宮駅も崩れた
（平成 7 年 1 月 18 日、神戸市中央区三宮で）

朝日新聞社提供

非難してきた人たちでいっぱいになった津門小の体育館
(平成 7 年 1 月 17 日午後 4 時、西宮市津門呉羽町で)

朝日新聞社提供

お見舞い
週末とあって、食料や日用品を入れたリュックを背負う人のバイクや
自転車が大阪方面から被災地に向かう
（平成 7 年 1 月 21 日午前 8 時 45 分、神戸市東灘区の国道 2 号で）